

**Typy urządzeń do obsługi banknotów przetestowane
z wynikiem pozytywnym z nieaktualnymi datami testów**

Urządzenia obsługiwane przez personel¹

NR_TESTU	Nazwa typu urządzenia	Nazwa skanera lub nazwy i funkcje sensorów	Rodzaj urządzenia (kategoria)	Producent	Firmware	Plik waluty	Opis funkcjonalny / Obsługiwane emisje	Sortowanie według jakości obiegowej (TAK / NIE)	Data testu
0001011143139	JL303	UV, IR, MG, THD, CISx3	BPM	Julong Co., Ltd.	PL3031601	PLV303.16.01	1994, 2012, 2015, 2016	TAK	08.02.2018
0002021243153	Ntegra	UV, IR, FL, CIS	BAM	Glory Global Solutions	5.10.66 5.10.14	PLN 1.9	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	22.02.2018
0003021243153	iH110	MG, UV, T&R, FL, IRT, CISx2, full color	BAM	Hitachi Terminal Solutions Korea Co., Ltd	Software 0.1.2	v. 003	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	22.02.2018
0004021243153	SC 8100	CIS, UV, MG, IR	BAM	Scan Coin AB	W01NE 001.128	PLN 000.109	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	22.02.2018
0005021143195	iH110 F	MG, UV, T&R, FL, IRT, CISx2, full color	BPM	Hitachi Terminal Solutions Korea Co., Ltd	Software 0.1.2	v. 003	1994, 2012, 2015, 2016	TAK	05.04.2018
0006021143195	CPS X Range 3200	UV, IR, FL	BPM	Cash Processing Solutions Ltd	44.01.716.30.0B(17/02/20)28 44.D1.07.05(17/12/12)01 01.01.00.00(17/08/08)60	01.19.00.00.(16/01/21)02	1994, 2012, 2015, 2016	TAK	05.04.2018
0007020143195	CPS X Range X3500	UV, IR, FL	BPM	Cash Processing Solutions Ltd	44.01.716.30.0B(17/02/20)28 44.D1.07.05(17/12/12)01 01.01.00.00(17/08/08)60	01.19.00.00.(16/01/21)02	1994, 2012, 2015, 2016	TAK	05.04.2018
0008020143195	CPS X Range X4200/4500	UV, IR, FL	BPM	Cash Processing Solutions Ltd	44.01.716.30.0B(17/02/20)28 44.D1.07.05(17/12/12)01 01.01.00.00(17/08/08)60	01.19.00.00.(16/01/21)02	1994, 2012, 2015, 2016	TAK	05.04.2018
0009020143195	CPS X Range X5500	UV, IR, FL	BPM	Cash Processing Solutions Ltd	44.01.716.30.0B(17/02/20)28 44.D1.07.05(17/12/12)01 01.01.00.00(17/08/08)60	01.19.00.00.(16/01/21)02	1994, 2012, 2015, 2016	TAK	05.04.2018
0010020143195	CPS X Range X6500	UV, IR, FL	BPM	Cash Processing Solutions Ltd	44.01.716.30.0B(17/02/20)28 44.D1.07.05(17/12/12)01 01.01.00.00(17/08/08)60	01.19.00.00.(16/01/21)02	1994, 2012, 2015, 2016	TAK	05.04.2018

¹ Opublikowane wyniki testów nie stanowią bezpośredniej ani domniemanej rekomendacji ze strony NBP, zalecającej osobom trzecim stosowanie lub niestosowanie przetestowanych urządzeń do obsługi banknotów.

NR_TESTU	Nazwa typu urządzenia	Nazwa skanera lub nazwy i funkcje sensorów	Rodzaj urządzenia (kategoria)	Producent	Firmware	Plik waluty	Opis funkcjonalny / Obsługiwane emisje	Sortowanie według jakości obiegowej (TAK / NIE)	Data testu
0011020143195	CPS X Range X7500	UV, IR, FL	BPM	Cash Processing Solutions Ltd	44.01.716.30.0B(17/02/20)28 44.D1.07.05(17/12/12)01 01.01.00.00(17/08/08)60	01.19.00.00.(16/01/21)02	1994, 2012, 2015, 2016	TAK	05.04.2018
0012020143195	CPS X Range X9500	UV, IR, FL	BPM	Cash Processing Solutions Ltd	44.01.716.30.0B(17/02/20)28 44.D1.07.05(17/12/12)01 01.01.00.00(17/08/08)60	01.19.00.00.(16/01/21)02	1994, 2012, 2015, 2016	TAK	05.04.2018
0013021243195	iHunter 2600 OLD	IR, UV, FL, MG, CIS	BAM	Hitachi Terminal Solutions Korea Co., Ltd	VER.V45.4	nd	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	05.04.2018
0014021243195	iHunter 2600 CDM	IR, UV, FL, MG, CIS	BAM	Hitachi Terminal Solutions Korea Co., Ltd	VER.V45.4	nd	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	05.04.2018
0015021243195	Micro Banknote Reader M1.01	nd	BAM	Habeco	PLN_26.TMP	nd	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	05.04.2018
0016021243195	ST-150	CIS, IR CIS, MG, UV	BAM	SEETECH CO.,LTD.	1.1.6/R161108	T10	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	05.04.2018
0017021243195	iSniper	IR, MG, UV	BAM	SEETECH CO.,LTD.	03.10 v0430 1026T1_1A	nd	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	05.04.2018
0018020243195	ST-2000	IR, MG, UV	BAM	SEETECH CO.,LTD.	03.10 v0430 1026T1_1A	nd	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	05.04.2018
0019041143202	BPS C1	IR, MG, UV, IMAGE,	BPM	Giesecke+Devrient Currency Technology GmbH	002.062	F02.019	1994, 2012, 2015, 2016	TAK	12.04.2018
0020051243206	EB - 310i	DD, IR, UV, MG	BAM	e-Banking Tech. Co., Ltd	nd	nd	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	16.04.2018

NR_TESTU	Nazwa typu urządzenia	Nazwa skanera lub nazwy i funkcje sensorów	Rodzaj urządzenia (kategoria)	Producent	Firmware	Plik waluty	Opis funkcjonalny / Obsługiwane emisje	Sortowanie według jakości obiegowej (TAK / NIE)	Data testu
0021051243206	MSD-1000	UV, MG, CISx2, IR, FL, MT	BAM	Myoung Sung Banking Machines Korea południowa	1.09	1.25	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	16.04.2018
0022051243206	MSB-500	MG, UV, SD/CIS, IR	BAM	Myoung Sung Banking Machines Korea południowa	nd	nd	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	16.04.2018
0023051243206	MSD T-mini	MG, MT, UV, FL, CIS, IR	BAM	Myoung Sung Banking Machines Korea południowa	17.04.1707	Ir. 0Cb3.	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	16.04.2018
0024061243214	LB 1000 B	DD, IR, UV, MG	BAM	Bill Counter	nd	nd	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	24.04.2018
0025041143216	BPS C2	UV, MG, CISx2, IR, Tape	BPM	Giesecke+Devrient Currency Technology GmbH	00.25.06.01	10.00.000	1994, 2012, 2015, 2016	TAK	26.04.2018
0026071243216	Barrel SB-9	UV, IR, MG, CIS	BAM	Hyundai MIB International CO. Ltd.	01.31	01.31	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	26.04.2018
0027070243216	Barrel SB-900	UV, IR, MG, CIS	BAM	Hyundai MIB International CO. Ltd.	01.31	01.31	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	26.04.2018
0028070243216	Barrel SB-906	UV, IR, MG, CIS	BAM	Hyundai MIB International CO. Ltd.	01.31	01.31	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	26.04.2018
0029071243216	Barrel SB-7	UV, IR, MG	BAM	Hyundai MIB International CO. Ltd.	01.50	01.50	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	26.04.2018
0030070243216	Barrel-700	UV, IR, MG	BAM	Hyundai MIB International CO. Ltd.	01.50	01.50	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	26.04.2018

NR_TESTU	Nazwa typu urządzenia	Nazwa skanera lub nazwy i funkcje sensorów	Rodzaj urządzenia (kategoria)	Producent	Firmware	Plik waluty	Opis funkcjonalny / Obsługiwane emisje	Sortowanie według jakości obiegowej (TAK / NIE)	Data testu
0031070243216	Barrel-701	UV, IR, MG	BAM	Hyundai MIB International CO. Ltd.	01.50	01.50	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	26.04.2018
0032070243216	Barrel-702	UV, IR, MG	BAM	Hyundai MIB International CO. Ltd.	01.50	01.50	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	26.04.2018
0033070243216	Barrel-703	UV, IR, MG	BAM	Hyundai MIB International CO. Ltd.	01.50	01.50	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	26.04.2018
0034070243216	Barrel-704	UV, IR, MG	BAM	Hyundai MIB International CO. Ltd.	01.50	01.50	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	26.04.2018
0035070243216	Barrel-715	UV, IR, MG	BAM	Hyundai MIB International CO. Ltd.	01.50	01.50	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	26.04.2018
0036071243216	Barrel SB-7	UV, IR, MG	BAM	Hyundai MIB International CO. Ltd.	01.40	01.40	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	26.04.2018
0037070243216	Barrel-700	UV, IR, MG	BAM	Hyundai MIB International CO. Ltd.	01.40	01.40	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	26.04.2018
0038070243216	Barrel-701	UV, IR, MG	BAM	Hyundai MIB International CO. Ltd.	01.40	01.40	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	26.04.2018
0039070243216	Barrel-702	UV, IR, MG	BAM	Hyundai MIB International CO. Ltd.	01.40	01.40	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	26.04.2018

NR_TESTU	Nazwa typu urządzenia	Nazwa skanera lub nazwy i funkcje sensorów	Rodzaj urządzenia (kategoria)	Producent	Firmware	Plik waluty	Opis funkcjonalny / Obsługiwane emisje	Sortowanie według jakości obiegowej (TAK / NIE)	Data testu
0040070243216	Barrel-703	UV, IR, MG	BAM	Hyundai MIB International CO. Ltd.	01.40	01.40	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	26.04.2018
0041070243216	Barrel-704	UV, IR, MG	BAM	Hyundai MIB International CO. Ltd.	01.40	01.40	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	26.04.2018
0042070243216	Barrel-715	UV, IR, MG	BAM	Hyundai MIB International CO. Ltd.	01.40	01.40	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	26.04.2018
0043071143216	Barrel NC-6500	UV,IR, MG, CISx2, IMAGE	BPM	Masterwork Automodules	002.011	PLN 002.009	1994, 2012, 2015, 2016	TAK	26.04.2018
0044070143216	BEAM	UV,IR, MG, CISx2, IMAGE	BPM	Masterwork Automodules	002.011	PLN 002.009	1994, 2012, 2015, 2016	TAK	26.04.2018
0045071143216	Barrel NC-7100	UV,IR, MG, CISx2, IMAGE, TAPE	BPM	Masterwork Automodules	002.062	002.025	1994, 2012, 2015, 2016	TAK	26.04.2018
0046070143216	KUAN	UV,IR, MG, CISx2, IMAGE, TAPE	BPM	Masterwork Automodules	002.062	002.025	1994, 2012, 2015, 2016	TAK	26.04.2018
0047071143216	Barrel NC-8500	UV,IR, MG, CISx2, IMAGE, TAPE	BPM	Masterwork Automodules	001.038	002.021	1994, 2012, 2015, 2016	TAK	26.04.2018
0048071243216	Barrel EP-100	UV, IR, MG, CIS	BAM	TBM CO., LTD.	1.1.0	1.1.0	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	26.04.2018
0049070243216	Barrel EP-103	UV, IR, MG, CIS	BAM	TBM CO., LTD.	1.1.0	1.1.0	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	26.04.2018
0050070243216	Barrel EP-105	UV, IR, MG, CIS	BAM	TBM CO., LTD.	1.1.0	1.1.0	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	26.04.2018
0051070243216	Barrel EP-108	UV, IR, MG, CIS	BAM	TBM CO., LTD.	1.1.0	1.1.0	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	26.04.2018
0052070243216	Barrel EP-110	UV, IR, MG, CIS	BAM	TBM CO., LTD.	1.1.0	1.1.0	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	26.04.2018

NR_TESTU	Nazwa typu urządzenia	Nazwa skanera lub nazwy i funkcje sensorów	Rodzaj urządzenia (kategoria)	Producent	Firmware	Plik waluty	Opis funkcjonalny / Obsługiwane emisje	Sortowanie według jakości obiegowej (TAK / NIE)	Data testu
0053081243228	XC-155W	DD, UV, MG, IR	BAM	e-Banking Tech. Co., Ltd	EB-3	nd	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	08.05.2018
0054081243228	XC-160V	3D, UV, MG, RGB, IR	BAM	e-Banking Tech. Co., Ltd	V 0.3.5	V 0.7	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	08.05.2018
0055081243228	XC-180V	MG, MT, IR, FL, CIS, UV	BAM	e-Banking Tech. Co., Ltd	V 0.5.0	V 0.3	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	08.05.2018
0056081243228	XC-200R	MG, MT, IR, FL, CIS, UV	BAM	e-Banking Tech. Co., Ltd	V 0.1.1R. V 1.2.0-B-S	V 0.1	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	08.05.2018
0057080243228	EB-20	MG, MT, IR, FL, CIS, UV	BAM	e-Banking Tech. Co., Ltd	V 0.1.1R. V 1.2.0-B-S	V 0.1	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	08.05.2018
0058081243229	N-8	RGB, IR UV, MG	BAM	e-Banking Tech. Co., Ltd	C40-2	nd	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	09.05.2018
0059081243229	N-9	CISx2, IR, UV, MG	BAM	e-Banking Tech. Co., Ltd	V2.037	V3.007_S1.001	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	09.05.2018
0060091143230	UW 600 EUD	HVD 100	BPM	Glory Global Solutions	SW_UW-500_UW-600_MAIN006_ECN_0091	SW_UW-500_BV_60KF103	1994, 2012, 2015, 2016	TAK	10.05.2018
0061090143230	UW 500 EUD	HVD 100	BPM	Glory Global Solutions	SW_UW-500_UW-600_MAIN006_ECN_0091	SW_UW-500_BV_60KF103	1994, 2012, 2015, 2016	TAK	10.05.2018
0062091143230	SMART K3	CIS	BPM	Kisan Electronic Co., Ltd.	V1.00.20.0	PLNVF 3_0_1	1994, 2012, 2015, 2016	TAK	10.05.2018
0063091143230	Newton-F	CIS	BPM	Kisan Electronic Co., Ltd.	A7116	PLNVF 7_1_11	1994, 2012, 2015, 2016	TAK	10.05.2018
0064091343230	Vertera 6G	SDA II	TARM	Glory Global Solutions	03.01.03 B	536-85-0008_00.03F PLN 1.01	1994, 2012, 2015, 2016	TAK	10.05.2018
0065101243236	Unit EB - 310	UV, MG, DD	BAM	e-Banking Tech. Co., Ltd	EB-01	nd	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	16.05.2018
0066101243236	Unit EB - 310 PLUS	UV, MG, DD	BAM	e-Banking Tech. Co., Ltd	EB-01	nd	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	16.05.2018

NR_TESTU	Nazwa typu urządzenia	Nazwa skanera lub nazwy i funkcje sensorów	Rodzaj urządzenia (kategoria)	Producent	Firmware	Plik waluty	Opis funkcjonalny / Obsługiwane emisje	Sortowanie według jakości obiegowej (TAK / NIE)	Data testu
0067101243236	Unit EB - 1500	UV, MG, DD, CIS, FL, MT	BAM	e-Banking Tech. Co., Ltd	V 0.4.8	nd	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	16.05.2018
0068101243236	Unit EB - 750	UV, MG, DD	BAM	e-Banking Tech. Co., Ltd	V 0.3.5	nd	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	16.05.2018
0069101243237	Unit EB - 20	UV, MG, CIS, IR	BAM	e-Banking Tech. Co., Ltd	V 0.1.3R.	nd	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	17.05.2018
0070041143241	BPS B1	UV, MG, IMAGE, IR, CISx2	BPM	Giesecke+Devrient Currency Technology GmbH	003.025	002.009	1994, 2012, 2015, 2016	TAK	21.05.2018
0071091143243	UW 500 EU2	HVD 250	BPM	Glory Global Solutions	SW_UW-500V_UW-600V_MAIN(A0611)_ECN0037	SW_UW-500V_BV_050MLT081_NNNN	1994, 2012, 2015, 2016	TAK	23.05.2018
0072090143243	UW 500 V	HVD 250	BPM	Glory Global Solutions	SW_UW-500V_UW-600V_MAIN(A0611)_ECN0037	SW_UW-500V_BV_050MLT081_NNNN	1994, 2012, 2015, 2016	TAK	23.05.2018
0073090143243	UW 600 EU2	HVD 250	BPM	Glory Global Solutions	SW_UW-500V_UW-600V_MAIN(A0611)_ECN0037	SW_UW-500V_BV_050MLT081_NNNN	1994, 2012, 2015, 2016	TAK	23.05.2018
0074090143243	UW 600V	HVD 250	BPM	Glory Global Solutions	SW_UW-500V_UW-600V_MAIN(A0611)_ECN0037	SW_UW-500V_BV_050MLT081_NNNN	1994, 2012, 2015, 2016	TAK	23.05.2018
0075090143243	UW 700 EU2	HVD 250	BPM	Glory Global Solutions	SW_UW-500V_UW-600V_MAIN(A0611)_ECN0037	SW_UW-500V_BV_050MLT081_NNNN	1994, 2012, 2015, 2016	TAK	23.05.2018
0076090143243	UW 700 V	HVD 250	BPM	Glory Global Solutions	SW_UW-500V_UW-600V_MAIN(A0611)_ECN0037	SW_UW-500V_BV_050MLT081_NNNN	1994, 2012, 2015, 2016	TAK	23.05.2018
0077131443262	ProCash 6000XE	RS15 RS25	TAM	Diebold Nixdorf	HR8A	RC1_03_490_01	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	11.06.2018

NR_TESTU	Nazwa typu urządzenia	Nazwa skanera lub nazwy i funkcje sensorów	Rodzaj urządzenia (kategoria)	Producent	Firmware	Plik waluty	Opis funkcjonalny / Obsługiwane emisje	Sortowanie według jakości obiegowej (TAK / NIE)	Data testu
0078131443262	ProCash 6100XE	RS25 RS15	TAM	Diebold Nixdorf	HY89	RC1_03_490_01	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	11.06.2018
0079130443262	ProCash 6000XE	RS25 RS15	TAM	Diebold Nixdorf	HY89	RC1_03_490_01	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	11.06.2018
0080131443262	ProCash 6100XE V3	RS22	TAM	Diebold Nixdorf	HJ89	RC1_03_490_01	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	11.06.2018
0081031243270	Rapidcount X400	CIS, UV, MG, IR	BAM	Ratiotec	1.4.0.1	1.4.0.1	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	19.06.2018
0082031243270	Rapidcount T200	UV, MG, IR	BAM	Ratiotec	V.18.06.19	V.18.06.19	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	19.06.2018
0083031243270	Rapidcount X500	CIS, UV, MG, IR	BAM	Ratiotec	3.2.2.0	3.2.2.0	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	19.06.2018
0084031243270	Ratiotec Soldi Smart Pro	UV, MG, IR	BAM	Ratiotec	V.11	V.11	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	19.06.2018
0085031243270	Ratiotec Soldi Smart Plus	UV, MG, IR	BAM	Ratiotec	V.11	V.11	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	19.06.2018
0086031243270	Ratiotec Soldi Smart	UV, MG, IR	BAM	Ratiotec	V.8	V.8	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	19.06.2018
0087151143283	USF-51	HVD-200	BPM	Glory Global Solutions	23-01	Ver.0105	1994, 2012, 2015, 2016	TAK	02.07.2018
0088151243283	GFS-100	BV	BAM	Glory Global Solutions	29-03	0701	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	02.07.2018
0089151243283	GFS-120s	BV-MG	BAM	Glory Global Solutions	30-01	0701	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	02.07.2018
0090161243286	ProNote 200	IR, MG, UV, CS	BAM	CashWork c/o Procoin GmbH GKG Banking	CW50	nd	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	05.07.2018
0091161143286	CM-100	IR, MG, UV, CISx2, MTS	BPM	Equipment Co., LTD	nd	M71440B015	1994, 2012, 2015, 2016	TAK	05.07.2018

NR_TESTU	Nazwa typu urządzenia	Nazwa skanera lub nazwy i funkcje sensorów	Rodzaj urządzenia (kategoria)	Producent	Firmware	Plik waluty	Opis funkcjonalny / Obsługiwane emisje	Sortowanie według jakości obiegowej (TAK / NIE)	Data testu
0092161143286	CM-200	IR, MG, UV, CISx2, MTS	BPM	GKG Banking Equipment Co., LTD	nd	M81440T44	1994, 2012, 2015, 2016	TAK	05.07.2018
0093161143287	CM-400	IR, MG, UV, CISx2, MTS	BPM	GKG Banking Equipment Co., LTD	nd	V43440T053	1994, 2012, 2015, 2016	TAK	06.07.2018
0094160143287	CM-600	IR, MG, UV, CISx2, MTS	BPM	GKG Banking Equipment Co., LTD	nd	V43440T053	1994, 2012, 2015, 2016	TAK	06.07.2018
0095160143287	CM-800	IR, MG, UV, CISx2, MTS	BPM	GKG Banking Equipment Co., LTD	nd	V43440T053	1994, 2012, 2015, 2016	TAK	06.07.2018
0096081243297	N-7	DD,UV, MG, IR	BAM	MoneyScan	nd	nd	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	16.07.2018
0097081243297	XC-21	DD,UV, MG,	BAM	NANIXING	nd	nd	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	16.07.2018
0098081243297	XC-51	DD,UV, MG,	BAM	NANIXING	nd	nd	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	16.07.2018
0099081243299	EB - 1500	DD,UV, MG, CIS,FL	BAM	SELECTIC	V 0.5.0	V 0.3	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	18.07.2018
0100081243299	EB - 1500+	DD,UV, MG, CIS,FL	BAM	SELECTIC	V 0.1	V 0.3	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	18.07.2018
0101081243301	EB - 10	DD,UV,MG,IR	BAM	e-Banking Tech. Co., Ltd	V 0.1.7	nd	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	20.07.2018
0102161143304	CM-100	IR, MG, UV, CISx2, MTS	BPM	GKG Banking Equipment Co., LTD	nd	M71440B017	1994, 2012, 2015, 2016	TAK	23.07.2018
0103091243308	CONNEX 8800	CIS, UV, DD, MG, IR	BAM	V8T WEI KE	002	3	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	27.07.2018
0104091243308	CONNEX 8600	CIS, UV, DD, MG, IR	BAM	KAIXUN	91C071V01	K1.11	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	27.07.2018
0105091343308	Vertera 5G	SDA	TARM	Glory Global Solutions	4.40.03	15.15.12 PLN02	1994, 2012, 2015, 2016	TAK	27.07.2018

NR_TESTU	Nazwa typu urządzenia	Nazwa skanera lub nazwy i funkcje sensorów	Rodzaj urządzenia (kategoria)	Producent	Firmware	Plik waluty	Opis funkcjonalny / Obsługiwane emisje	Sortowanie według jakości obiegowej (TAK / NIE)	Data testu
0106091343308	Vertera 6G	SDA II	TARM	Glory Global Solutions	nd	536-87-0985-11F PLN2.01	1994, 2012, 2015, 2016	TAK	27.07.2018
0107141243318	BTS 2819	MG, UV, IR	BAM	Bill Counter	71012a; 105a	nd	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	06.08.2018
0108031243339	XTM ST4	CISx2	BAM	Semptom	nd	V1.22	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	27.08.2018
0109031243339	XTM SH7	CISx2	BAM	Nanjing Numenmatic Technology Co.,Ltd	nd	A8600230 CIS07C40A01	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	27.08.2018
0110091143340	UW - F	HVD -300	BPM	Glory Global Solutions	2.0.0.4	Q010LPLN	1994, 2012, 2015, 2016	TAK	28.08.2018
0111171243354	SH-07C	CISx2, IR, UV, MG, MT	BAM	BATEMAT S.A.	A860023	nd	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	11.09.2018
0112171243354	KX-8600	CISx2, IR, UV, MG, MT	BAM	BATEMAT S.A.	V002.000	nd	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	11.09.2018
0113171143355	BT-2101	CISx2, IR, UV, MG, MT, Thickness System	BPM	BATEMAT S.A.	FM1.44.EUR_B.13	nd	1994, 2012, 2015, 2016	TAK	12.09.2018
0114171243355	KX-8700	CISx2, IR, UV, MG, MT	BAM	BATEMAT S.A.	V002.000	nd	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	12.09.2018
0115171243355	BT-600	CIS, IR, UV, MG, MT	BAM	BATEMAT S.A.	I65G	nd	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	12.09.2018
0116171243355	BT-6000	CIS, IR, UV, MG, MT	BAM	BATEMAT S.A.	2.7.3.4	nd	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	12.09.2018
0117091243357	CONNEX 8700	CIS, MG, MT, UV, DD, IR	BAM	KAIXUN	V.002	V.002	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	14.09.2018
0118121243363	Glover GC-75 VD	UV, MG, IR, DD	BAM	Double Power Tech.	C40	C40	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	20.09.2018

NR_TESTU	Nazwa typu urządzenia	Nazwa skanera lub nazwy i funkcje sensorów	Rodzaj urządzenia (kategoria)	Producent	Firmware	Plik waluty	Opis funkcjonalny / Obsługiwane emisje	Sortowanie według jakości obiegowej (TAK / NIE)	Data testu
0119141243374	Ludger BTS 2950	UV, MG, IR, DD	BAM	Ludger BTS	C18 813	nd	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	01.10.2018
0120031243384	EB - 311N	UV, MG, DD	BAM	e-Banking Tech. Co., Ltd	V 0.1.0	nd	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	11.10.2018
0121191143437	ProNote 1.5	CISx2, MG, UV, IR, DD	BPM	CashWork c/o Procoin GmbH	5.3	5.3	1994, 2012, 2015, 2016	TAK	03.12.2018
0122131343473	Cineo CS 6060	RS32	TARM	Diebold Nixdorf	W_00 0050	G003	1994, 2012, 2015, 2016	TAK	08.01.2019
0123130343473	C 6060	RS32	TARM	Diebold Nixdorf	W_00 0050	G003	1994, 2012, 2015, 2016	TAK	08.01.2019
0124130343473	C 6060T	RS32	TARM	Diebold Nixdorf	W_00 0050	G003	1994, 2012, 2015, 2016	TAK	08.01.2019
0125041143483	BPS C4	250441031 BPS200/SFS-HR	BPM	Giesecke+Devrient Currency Technology GmbH	C4_E2.76.006	1.02.010	1994, 2012, 2015, 2016	TAK	18.01.2019

BPM - sorter

BAM - urządzenia do sprawdzania autentyczności banknotów

TAM - urządzenia kasjerskie z funkcją sprawdzania autentyczności banknotów

TARM - urządzenia kasjerskie z funkcją sprawdzania autentyczności i jakości obiegowej banknotów